


技术要求
1. 零件加工后平整, 并去毛刺。

				撑 板				FU500-02-01-304	
								Q235	
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	图 样 标 记	重 量	比 例	 德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国	
设 计	李连通		标 准 化			12.57	1:6		
校 对			批 准						
审 核	秦海波								
工 艺	刘飞		日 期		共 张	第 张			