



技术要求

- 1. 铸件不得有砂眼、气孔、缩孔、裂纹等影响铸件质量和外观的缺陷;
- 2. 铸件清砂干净;

零件图号		LSY190-105	
所属装配图号		LSY190-000	
图样标记	数量	单重	比例
	1		1:1.5
第 1 张		共 1 张	
HT200		德欧环保 DEDUHUANBAO 环保社会 生态中国	